

JOSAM



- **Ситуація А: 3-х вісний - напівпричіп**
- **Вісі/колеса правильно розташовані**
- **Витрата палива = 30 літрів/100 км**
- **Пробіг у рік 100 000 км, паливо 9,9грн**

30 000 л = 297 000 грн.

JOSAM




- **Ситуація В: 3-х вісний - напівпричіп**
- **Вісі/колеса не під прямим кутом**
- **Витрата палива = 31.3 литра/100 км збільшення витрати (+4.3%)**
- **Пробіг у рік 100 000 км, паливо 9,9грн**

31 300 л = 309 870 грн (+4.3%)

Перевитрата: 1 300 л = 12 870 грн

JOSAM



- **Ситуація С: 3-х вісний - напівпричіп**
- **Вісі/колеса не під прямим кутом та непаралельні**
- **Витрата палива = 35.6 литра/100 км збільшення витрати (+18.7%)**
- **Пробіг у рік 100 000 км, паливо 9,9грн**

35 600 л = 352 440 грн (+18.7%)

Перевитрата: 5 600 л = 55 440 грн

JOSAM

Розрахунки:

- **Ситуація А**: 2-х вісний тягач з 3-х вісним напівпричепом за рік долає відстань у 100 000 км / = 30 000 літрів палива х 9,90 грн. = 297 000 грн**.**
- **Ситуація В:** збільшення витрат палива на 4,3 %, 100 000 км / 31 300 літрів х 9,90 грн. = 309 870 грн**. (+ 12 870 грн)**
- **Ситуація С:** збільшення витрат палива (+18.7%), 100 000 км / 35 600 літрів х 9,90 грн. = 352 440 грн. **(+55 440 грн)**
- Крім збільшення витрати палива, при неправильних кутах коліс збільшується знос резини. Термін заміни резини один раз на два роки (200 000 км). Приблизна вартість комплекту резини 12 штук – 48 000 грн. / 2 = **24 000** грн. на рік. Середня величина зносу резини в ситуаціях В та С - 15% = **3 600 грн. в рік.**

Додаткові витрати в ситуації В:
(12870+3600) = **16 470 грн. в рік**

Додаткові витрати в ситуації С:
(55440+3600) = **59 040 грн. в рік**

Своєчасна перевірка та регулювання позбавить Вас від додаткових витрат.

За консультацією звертайтесь:
ТОВ «Сканія Львів»
Тел.: (032) 235-06-00
1-й км Західної кільцевої Львова